

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Barra do Garças – AGERBARRA

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Barra do Garças/MT

Assunto: Reposições Asfálticas

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO - GFO

MARÇO / 2024

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

Nos dias 04 e 05 de março de 2024, a equipe de fiscalização da AGER BARRA vistoriou os bairros da cidade de Barra do Garças, no intuito de verificar a ausência de reposição asfáltica e/ou calçada, como também a qualidade dos serviços de reposições já executados.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se 19 (dezenove) ausências de reposições asfálticas, 04 (quatro) de calçadas e 23 (vinte e três) retrabalhos, conforme imagens e números dos hidrômetros (HD) dos locais, a seguir:



Imagem 01: HD – Y23SG2243938.



Imagem 02: HD – Y23SG2237352.




Imagem 03:HD – Y15S786733.



Imagem 04: HD – Y22G540126.



Imagem 05: HD – Y15S268421.



Imagem 06: HD – Y22SG2006804.



Imagem 07: HD – A23DM7226823.



Imagem 08: HD – Y23SG2237576.



Imagem 09: HD – Y22G540592.



Imagem 10: HD – Y15S268303.



Imagem 11: HD – A23DN7215483.



Imagem 12: HD – A23DM7226791.



Imagem 13: HD – Y14S521258.



Imagem 14: HD – Y14S521258.



Imagem 15: HD – Y22G185026.



Imagem 16: HD – Y21S200185.



Imagem 17: HD – Y19S502933.



Imagem 18: HD – Y23SG2238266.



Imagem 19: HD – Y23SG2238266.



Imagem 20: HD – Y22G185063.



Imagem 21: HD – A23DM0090985.



Imagem 22: HD – Y22G185896.



Imagem 23: HD – Y23SG2243352.



Imagem 24: HD – Y22G351285.



Imagem 25: HD – Y14S938119.



Imagem 26: HD – Y21S199380.



Imagem 27: HD – Y23SG2236220.



Imagem 28: HD – Y22SG2006674.



Imagem 29: HD – Y22G539304.



Imagem 30: HD – Y22SG2007091.



Imagem 31: HD – Y17S605922.



Imagem 32: HD – Y15S269471.



Imagem 33: HD – Y22G539219.



Imagem 34: HD – Y22G539594.



Imagem 35: HD – Y22G539268.



Imagem 36: HD – Y23SG2238491.



Imagem 37: HD – Y22G185887.



Imagem 38: HD – Y22G185601.



Imagem 39: HD – A23DM7227057.



Imagem 40: HD – Y22SG2005215.



Imagem 41: HD – Y13S059536.



Imagem 42: HD – Y22G539259.



Imagem 43: HD – Y19S503181.



Imagem 44: HD – Y17T062749.



Imagem 45: HD – Y21S199379.



Imagem 46: Em frente a V.G Escapamentos, Av. Independência.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que os serviços de reposições asfálticas, apontados neste relatório, são resultados de reparos de vazamentos e a grande maioria estão com as suas ordens de serviços atrasadas de acordo com o período legal, desta feita, afetando diretamente o tráfego dos veículos, a segurança e a estética da cidade.

Em relação ao retrabalho, a concessionária deverá refazer as reposições asfálticas, garantindo assim a qualidade dos serviços.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGER BARRA

- Danilo Santos Lobato – Assessor de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes – Assessora de Fiscalização.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Coordenador de Saneamento / Especialista em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico.

- Reuber Bonfim Oliveira – Gerente de Fiscalização e Operação – Especialista em Saneamento Ambiental e Operação.

Barra do Garça/MT, 13 de março de 2024.