

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Barra do Garças – AGERBARRA

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Campo Verde/MT

Assunto: Reposições de Asfaltos e de Calçadas

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO - GFO

Março / 2024

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

Nos dias 04 a 07 de março de 2024, visitou-se os bairros da cidade de Campo Verde, no intuito de verificar ausências de reposições asfálticas, de calçadas e a qualidade dos serviços já executados.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constataram-se 15 (quinze) ausências de reposições asfálticas, 03 (três) reposições de calçadas e 26 (vinte e seis) retrabalhos, conforme as imagens dos locais e dos números de hidrômetros (HD) a seguir:



Imagem 01: HD – A23DM0087307.



Imagem 02: HD – A23DM0087301.



Imagem 03: HD – Y22G351446.




Imagem 04: HD – Y22G974552.



Imagem 05: HD – Y17S478496.



Imagem 06: HD – Y18S330102.



Imagem 07: HD – A23DM0088560.



Imagem 08: HD – A11S420828.



Imagem 09: HD – Y22G973298.



Imagem 10: HD – Y23SG2065178.



Imagem 11: HD – Y16S444206.



Imagem 12: HD – Y15S365472.



Imagem 13: HD – Y23DM0088683.



Imagem 14: HD – Y15S666114.



Imagem 15: HD – Y21S377131.




Imagem 16: HD – Y22G190639.



Imagem 17: HD – Y16S441854.



Imagem 18: HD – Y17T062076.



Imagem 19: HD – Y15S361619.



Imagem 20: HD – Y17T062235.



Imagem 21: HD – Y16S440707.



Imagem 22: HD – Y15S365693.



Imagem 23: HD – Y16S443244.



Imagem 24: HD – Y15S101805.




Imagem 25: HD – Y22G973141.



Imagem 26: HD – Y15S365167.




Imagem 27: HD – A23DM0087730.



Imagem 28: HD – Y22G974482.




Imagem 29: HD – Y23SG2064416



Imagem 30: HD – Y13S468125.



Imagem 31: HD – Y17S479609.



Imagem 32: HD – Y16S441041.




Imagem 33: HD – Y23DM0088140.



Imagem 34: HD – Y23SG2065220.




Imagem 35: HD – Y16S239505.



Imagem 36: HD – Y18S268552.




Imagem 37: HD – Y18S329988.




Imagem 38: HD – Y16S440917.



Imagem 39: HD – Y16S440995.



Imagem 40: HD – Y16S444282.




Imagem 41: HD – Y17T061431.



Imagem 42: HD – Y22G974502.



Imagem 43: HD – Y16S442122.



Imagem 44: HD – Y16S442122.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que os serviços de reposições asfálticas ou de calçadas, apontados neste relatório, são resultados de reparos de vazamentos ou ligações novas de água e, a grande maioria estão com as suas ordens de serviços atrasadas, de acordo com o período legal, desta feita, afetando diretamente o tráfego dos veículos, a segurança e a estética da cidade.

Em relação aos retrabalhos, a concessionária deverá refazer as reposições asfálticas, garantindo assim a qualidade dos serviços.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO

- Vinícius Eduardo Rezende – Assessor de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes – Assessora de Fiscalização.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Coordenador de Saneamento / Especialista em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico.

- Reuber Bonfim Oliveira – Gerente de Fiscalização e Operação / Especialista em Saneamento Ambiental.

Campo Verde/MT, 13 de março de 2024.