

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Barra do Garças – AGERBARRA

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Barra do Garças/MT

Assunto: Reposições Asfálticas e de Calçadas

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO - GFO

ABRIL / 2024

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

Nos dias 08 a 10 de abril de 2024, a equipe de fiscalização da AGERBARRA vistoriou os bairros da cidade de Barra do Garças, no intuito de verificar a ausência de reposição asfáltica e/ou calçada, como também a qualidade dos serviços de reposições já executados.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se 13 (treze) ausências de reposições asfálticas, 04 (quatro) de calçadas e 41 (quarenta e um) retrabalhos, conforme imagens e números dos hidrômetros (HD) dos locais a seguir.



Imagem 01: HD – Y23SG2007862.



Imagem 02: HD – Y15S272450.



Imagem 03: HD – Y15S273839.



Imagem 04: HD – Y15S273839.



Imagem 05: HD – A23DM7226545.



Imagem 06: HD – Y22G185142.




Imagem 07: HD – Y23SG2236157.



Imagem 08: HD – Y22G185175.



Imagem 09: HD – Y21G357995.



Imagem 10: HD – Y16S299148.



Imagem 11: HD – A23DM0091076.



Imagem 12: HD – Y22SG2007510.



Imagem 13: HD – Y22SG2007224.



Imagem 14: HD – Y21S201023.



Imagem 15: HD – Y23SG2237536.



Imagem 16: HD – Y23SG2237352.




Imagem 17: HD – Y22G539295.



Imagem 18: HD – Y23SG2006457.



Imagem 19: HD – Y15S488947.



Imagem 20: HD – Y23SG2238475.



Imagem 21: HD – Y21S199387.



Imagem 22: HD – Y23SG2237451.



Imagem 23: HD – Y23DM7227381.



Imagem 24: HD – Y15S270179.



Imagem 25: HD – Y22G350810.



Imagem 26: HD – Y16S058614.



Imagem 27: HD – Y15S271251.



Imagem 28: HD – Y22SG2007510.



Imagem 29: HD – Y16S058614.



Imagem 30: Endereço – Av. Margarida A. de Oliveira.



Imagem 31: HD – Y22SG2008163.



Imagem 32: HD – Y22G185393.



Imagem 33: HD – Y15S267694.



Imagem 34: HD – Y18S270107.



Imagem 35: HD – Y19S502578.



Imagem 36: HD – Y18S271529.



Imagem 37: HD – Y18S345265.



Imagem 38: HD – Y15S788277.



Imagem 39: HD – A23DM0091482.



Imagem 40: HD – Y21S513387.




Imagem 41: HD – Y23SG2243412.



Imagem 42: HD – Y22G186054.




Imagem 43: HD – Y22SG2007699.



Imagem 44: HD – Y16S299947.



Imagem 45: HD – A23DM0091299.



Imagem 46: HD – Y22SG2007628.



Imagem 47: HD – Y23SG2236894.



Imagem 48: HD – Y15S786813.



Imagem 49: HD – Y15S787247.



Imagem 50: HD – Y22G351216.



Imagem 51: HD – Y22G187018.




Imagem 52: HD – Y22SG2007628.



Imagem 53: HD – Y22SG2008072.



Imagem 54: HD – Y22G539692.



Imagem 55: HD – Y16S233596.



Imagem 56: HD – Y14S718093.



Imagem 57: HD – Y22G185024.



Imagem 58: HD – Y22SG2008072.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que os serviços de reposições asfálticas, apontados neste relatório, são resultados de reparos de vazamentos e a grande maioria estão com as suas ordens de serviços atrasadas de acordo com o período legal, desta feita, afetando diretamente o tráfego dos veículos, a segurança e a estética da cidade.

Em relação ao retrabalho, a concessionária deverá refazer as reposições asfálticas, garantindo assim a qualidade dos serviços.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGER BARRA

- Danilo Santos Lobato – Assessor de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes – Assessora de Fiscalização.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Coordenador de Saneamento / Especialista em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico.

- Reuber Bonfim Oliveira – Gerente de Fiscalização e Operação – Especialista em Saneamento Ambiental e Operação.

Barra do Garça/MT, 15 de abril de 2024.