

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Barra do Garças – AGERBARRA

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Campo Verde/MT

Assunto: Reposições de Asfaltos e de Calçadas

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO - GFO

Abril / 2024

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

Nos dias 15 a 19 de abril de 2024, visitou-se os bairros da cidade de Campo Verde, no intuito de verificar ausências de reposições asfálticas, de calçadas e a qualidade dos serviços já executados.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constataram-se 10 (dez) ausências de reposições asfálticas, 04 (quatro) reposições de calçadas e 31 (trinta e um) retrabalhos, conforme as imagens dos locais e dos números de hidrômetros (HD) a seguir:



Imagem 01: HD – Y17T064160.



Imagem 02: HD – Y15S362931.



Imagem 03: HD – Y22G351565.



Imagem 04: HD – A23DM0087328.




Imagem 05: HD – Y22G973927.



Imagem 06: HD – Y22G973844.



Imagem 07: HD – Y15S098979.



Imagem 08: HD – A23DM0087322.



Imagem 09: HD – Y16S441206.




Imagem 10: Endereço – Av. Demétrio Gueno nº 166.



Imagem 11: HD – Y20S095871.



Imagem 12: HD – Y22G974282.




Imagem 13: HD – Y22G974331.



Imagem 14: HD – Y22G973962.



Imagem 15: HD – Y23SG2065159.



Imagem 16: HD – Y17T061431.




Imagem 17: HD – Y17T064520.



Imagem 18: HD – Y15S364270.




Imagem 19: HD – A23DM0087999.



Imagem 20: HD – Y15S561405.



Imagem 21: HD – Y22G351876.



Imagem 22: HD – A23DM0088344.



Imagem 23: HD – Y23SG2064468.




Imagem 24: HD – Y22G973424.



Imagem 25: HD – Y15S561461.



Imagem 26: HD – Y18S268530.



Imagem 27: HD – Y16S441780.




Imagem 28: HD – Y22G973120.



Imagem 29: HD – Y22G190916.




Imagem 30: HD – Y16S441017.



Imagem 31: HD – Y15S398611.



Imagem 32: HD – Y13S469385.



Imagem 33: HD – Y22G974088.




Imagem 34: HD – Y16S440918.




Imagem 35: HD – Y18S329988.




Imagem 36: HD – Y16S440986.



Imagem 37: HD – Y15S364971.



Imagem 38: HD – Y17S479421.



Imagem 39: HD – Y15S364836.



Imagem 40: HD – Y22G973138.




Imagem 41: HD – Y15S364167.



Imagem 42: HD – Y22G974191.




Imagem 43: HD – Y17S479158.



Imagem 44: HD – Y17S479269.



Imagem 45: HD – Y16S440918.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que os serviços de reposições asfálticas ou de calçadas, apontados neste relatório, são resultados de reparos de vazamentos ou ligações novas de água e, a grande maioria estão com as suas ordens de serviços

atrasadas, de acordo com o período legal, desta feita, afetando diretamente o tráfego dos veículos, a segurança e a estética da cidade.

Em relação aos retrabalhos, a concessionária deverá refazer as reposições asfálticas, garantindo assim a qualidade dos serviços.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO

- Vinícius Eduardo Rezende – Assessor de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes – Assessora de Fiscalização.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Coordenador de Saneamento / Especialista em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico.
- Reuber Bonfim Oliveira – Gerente de Fiscalização e Operação / Especialista em Saneamento Ambiental.

Campo Verde/MT, 23 de abril de 2024.