

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Barra do Garças – AGERBARRA

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Barra do Garças/MT

Assunto: Vazamentos de Água Potável Visíveis na
Distribuição

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO - GFO

ABRIL / 2024

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A AGERBARRA, consciente de sua responsabilidade com relação à situação de escassez dos recursos hídricos e com foco na busca de promover maior eficiência, está intensificando esforços na fiscalização deste setor.

Nos dias 08 a 10 de abril de 2024, a equipe de fiscalização da AGERBARRA vistoriou os bairros da cidade de Barra do Garças, com a finalidade de verificar vazamentos visíveis nos ramais e nas redes de distribuição de água potável.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, encontrou-se 40 (quarenta) vazamentos de água, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir.



Imagem 01: HD – Y22SG2005007.



Imagem 02: HD - Y22G539350.




Imagem 03: HD - A23DM7226727.



Imagem 04: HD – Y22SG2008204.



Imagem 05: HD – Y23SG2238996.



08/04/2024 08:58

Imagem 06: HD – Y23SG2236076.



08/04/2024 09:10

Imagem 07: HD – Y16S300112.



Imagem 08: HD – Y14S618311.



Imagem 09: HD – Y15S270355.



Imagem 10: HD – Y15S270525.



Imagem 11: HD – Y15S789006.



Imagem 12: HD – Y23SG2236680.



Imagem 13: HD – Y15S268755.



Imagem 14: HD – Y22SG2007104.




Imagem 15: HD – Y22SG2007788.



Imagem 16: HD – Y23SG2236667.



Imagem 17: HD – Y22SG2005159.



Imagem 18: HD – Y23SG2237008.



Imagem 19: HD – Y14S618496.



Imagem 20: HD – Y23SG2236526.



Imagem 21: HD – Y23SG2238684.



Imagem 22: HD – Y18S271472.



Imagem 23: HD – Y22SG2004933.



Imagem 24: HD – Y17T065343.



Imagem 25: HD – Y15S488634.



Imagem 26: HD – Y15S789035.



Imagem 27: HD – Y22G538959.



Imagem 28: HD – Y15S269307.



Imagem 29: HD – Y15S272390.



Imagem 30: HD – Y23SG2237908.




Imagem 31: HD – Y22SG2004587.



Imagem 32: HD – Y14S521076.



Imagem 33: HD – Y15S788080.



Imagem 34: HD – Y15S785942.





Imagem 35: HD – Y15S619180.



Imagem 36: HD – Y22G185723.




Imagem 37: HD – Y18S270269.



10/04/2024 09:59

Imagem 38: HD – Y14S939454.



10/04/2024 10:25

Imagem 39: HD – Y14S618105.




Imagem 40: HD – A23DM7226704.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que a agilidade e a qualidade nos reparos dos vazamentos visíveis ajudam na redução das perdas de água potável na distribuição.

Os vazamentos visíveis não é o principal responsável pelas Perdas de Água na distribuição, no entanto, são as ações mais fáceis e rápidas para ajudar no Controle Econômico de Perdas.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO

- Danilo Santos Lobato – Assessor de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes – Assessora de Fiscalização.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Coordenador de Saneamento / Especialista em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico.

- Reuber Bonfim Oliveira – Gerente de Fiscalização e Operação / Especialista em Saneamento Ambiental.

Barra do Garças/MT, 15 de abril de 2024.