

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Barra do Garças – AGER BARRA

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Barra do Garças/MT

Assunto: Derramamento de água no Reservatório BNH

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO - GFO

Março / 2023

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

No dia 13 de março de 2023, a equipe de fiscalização da AGER BARRA vistoriou o Reservatório de Água Tratada no bairro BNH em Barra do Garças, no intuito de verificar suas condições de funcionamento, visto que moradores do local reclamaram de constantes derramamentos de água deste reservatório.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se evidências de derramamento de água tratada, conforme imagens, a seguir:



Imagem 01: Detalhe do Sistema de Abastecimento de Água no bairro BNH.



Imagem 02: Destaque para o reservatório a adutora de entrada e o tubo extravasor.



Imagem 03: Destaque para o tubo extravasor e detalhe dos sinais de extravasamento de água recente.



Imagem 04: Detalhe do pátio do reservatório com sinais de derramamento de água recente.

CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que o Reservatório BNH se encontra com o sistema de nível danificado, desta feita ocasionando derramamentos constantes de água tratada.

Diante disso, deve-se lavrar Auto de Notificação, bem como concessão de prazo para regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGER BARRA

- Danilo Santos Lobato – Assessor de Fiscalização
- Glauber Aparecido Alves Moura – Coordenador de Saneamento / Especialista em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico.
- Reuber Bonfim Oliveira – Gerente de Fiscalização e Operação – Especialista em Saneamento Ambiental e Operação