

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Barra do Garças – AGER BARRA

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Campo Verde/MT

Assunto: Vazamentos de Água Potável Visíveis na
Distribuição

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO - GFO

JUNHO / 2023

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

No dia 14 de junho de 2023, a equipe de fiscalização da AGER BARRA vistoriou alguns bairros da cidade de Campo Verde, com a finalidade de verificar vazamentos visíveis nos ramais e nas redes de distribuição de água potável.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se 13 (treze) vazamentos de água, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir:



Imagem 01: HD – Y18S343859.



Imagem 02: HD – Y15S364989.




Imagem 03: HD – Y21SG1498253.



Imagem 04: HD – Y15S361762.



Imagem 05: HD – Y16S443880.



Imagem 06: HD – Y16S441090.



Imagem 07: HD – Y15S364982.



Imagem 08: HD – Y13S468379.



Imagem 09: HD – Y17S480682.



Imagem 10: HD – Y15S365004.



Imagem 11: HD – Y18S343718.



Imagem 12: HD – Y15S363564.



Imagem 13: HD – Y17T062331.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que a agilidade e a qualidade nos reparos dos vazamentos visíveis ajudam na redução das perdas de água potável na distribuição.

Os vazamentos visíveis não é o principal responsável pelas Perdas de Água na distribuição, no entanto, são as ações mais fáceis e rápidas para ajudar no Controle Econômico de Perdas.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGER BARRA

- Danilo Santos Lobato – Assessor de Fiscalização.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Coordenador de Saneamento / Especialista em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico.
- Reuber Bonfim Oliveira – Gerente de Fiscalização e Operação – Especialista em Saneamento Ambiental.