

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Barra do Garças – AGERBARRA

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Campo Verde/MT

Assunto: Vazamentos de Água Potável Visíveis na
Distribuição

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO - GFO

SETEMBRO / 2023

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

Nos dias 11 a 13 de setembro de 2023, vistoriou-se os bairros da cidade de Campo Verde, com a finalidade de verificar vazamentos visíveis nos ramais e nas redes de distribuição de água potável.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se 15 (quinze) vazamentos de água, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir:



Imagem 01: HD – Y18S344312.



Imagem 02: HD – Y15S398424.



Imagem 03: HD – A23DM0088121.



Imagem 04: HD – Y15S561450.



Imagem 05: HD – Y22G972899.




Imagem 06: HD – Y16S239505.



Imagem 07: HD – Y16S440524.



Imagem 08: HD – Y16S440524.



Imagem 09: HD – Y19S412254.



Imagem 10: HD – Y22G190772.



Imagem 11: HD – Y15S560957.



Imagem 12: HD – Y16S442010.



Imagem 13: HD – Y16S442151.



Imagem 14: HD – Y15S362832.



Imagem 15: HD – Y14S472150.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que a agilidade e a qualidade nos reparos dos vazamentos visíveis ajudam na redução das perdas de água potável na distribuição.

Os vazamentos visíveis não é o principal responsável pelas Perdas de Água na distribuição, no entanto, são as ações mais fáceis e rápidas para ajudar no Controle Econômico de Perdas.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO

- Moisés Sebastião Andrade Silva – Assessor de Fiscalização.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Coordenador de Saneamento / Especialista em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico.
- Reuber Bonfim Oliveira – Gerente de Fiscalização e Operação / Especialista em Saneamento Ambiental.