

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Barra do Garças – AGERBARRA

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Campo Verde/MT

Assunto: Reposições de Asfaltos e Calçadas

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO - GFO

SETEMBRO / 2023

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

Nos dias 11 a 13 de setembro de 2023, visitou-se os bairros da cidade de Campo Verde, no intuito de verificar ausências de reposições asfálticas, de calçadas e a qualidade dos serviços já executados.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se 30 (trinta) ausências de reposições asfálticas e 01 (uma) de calçada, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir:



Imagem 01: HD – Y14S489259.



Imagem 02: HD – Y17T067209



Imagem 03: HD – Y17S480469.




Imagem 04: HD – Y17S480472.



Imagem 05: HD – Y16B053344.



Imagem 06: HD – A23DM0087337 (Asfalto e Calçada)




Imagem 07: HD – Y16S440684.



Imagem 08: HD – Y13S468753.



Imagem 09: HD – Y21SG1498250.




Imagem 10: HD – Y23SG2065096.



Imagem 11: HD – Y15S561075.




Imagem 12: HD – Y22G974174.



Imagem 13: HD – Y22G974174.



Imagem 14: HD – Y17T062067.




Imagem 15: HD – Y22G359787.



Imagem 16: HD – Y22G973979.



Imagem 17: HD – Y22G351811.



Imagem 18: HD – Y15S364270.



Imagem 19: HD – Y22G351670.




Imagem 20: HD – A23DM0087602.




Imagem 21: HD – Y23SG2064890.



Imagem 22: HD – Y22G359998.



Imagem 23: HD – Y15S361798.



Imagem 24: HD – Y23SG2065212.



Imagem 25: HD – Y23SG2065330.



Imagem 26: HD – Y17T064089.



Imagem 27: HD – Y22G352133.




Imagem 28: HD – Y22G351976.



Imagem 29: HD – Y15S560728.




Imagem 30: HD – Y23SG2064886.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que os serviços de reposições asfálticas ou de calçada, apontados neste relatório, são resultados de reparos de vazamentos ou ligações novas de água e, a grande maioria estão com as suas ordens de serviços atrasadas, de acordo com o período legal, desta feita, afetando diretamente o tráfego dos veículos, a segurança e a estética da cidade.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO

- Moisés Sebastião Andrade Silva – Assessor de Fiscalização.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Coordenador de Saneamento / Especialista em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico.
- Reuber Bonfim Oliveira – Gerente de Fiscalização e Operação / Especialista em Saneamento Ambiental.